CarOnSale

MINI Countryman Cooper D All4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	200.972km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper D All4 [AT - SUV5 Cooper D EU6, Cooper D ALL4, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWYU110203B69821	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.348km	LETZTER SERVICE AM 02/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK METALLIC
- Parkbremse elektrisch
- Pedalerie Edelstahl
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel-Paket
- Dachreling silber
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Excitement-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- Licht-Paket
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- MINI Driving Modes
- Metallic-Lackierung Midnight Black
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC)
- Picnic Bench (Sitzbank für Kofferraum, entnehmbar)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Zentralinstrument mit LED-Ring

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WMWYU110203B69821

CarOnSale






MINI


SERVICE HISTORIE
OE 3
15:21
OK Datum: 11.02.2020 Service: 07540 MINI
Kilometer: 44.348 km
OK Datum: 20.03.2019 Service: 07540 MINI
Kilometer: 18.278 km
OK Datum: 08.06.2017 Service: 07540 MINI
Kilometer: 6 km
MODE





BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EIGENTUM der easyleasing
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE










J Klasse / Fahrzeugart M1/Personenkraftwagen
D1 Marke MINI
D3 Handelsbezeichnung MINI Cooper D ALL4 Countryman
D2 Type/Variante/Version FMXYU11/CH3990L0
A22 Anzahl der Vorbesitzer 1
A21 Anlage
Die/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Zulassungsstelle Nr. 61619 D der
UNIQA Österreich Versicherungen AG
A - 6850 Dornbirn/Austria
Frauenhofstraße 29
für die DI Vollberg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Verschraubung



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Verschraubung

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)