
CarOnSale

BMW 218 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	85.104km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2C11030V706187	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.104km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.000km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- CD-Laufwerk
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Travel-Paket
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- BMW-Online: Online-Plattform
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Außenspiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Dachreling schwarz
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Business-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















BMW







BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA2C11030V706187
1955 kg
3330 kg
1060 kg
930 kg

CarOnSale












Service Historie
OK 24.04.2023 BMW
46005 km 41178
OK 07.12.2021 BMW
32000 km 28454
OK 24.09.2021 BMW
31631 km 28454
OK 26.04.2021 BMW
27759 km 28454







Made in
Germany
2198
839
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0371
WBA2C11030V706187
1955 kg
3330 kg
1- 1060 kg
2- 930 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)