CarOnSale

Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	270.909km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZFE510962	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.909km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 258.860km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Drei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar

- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Perleffekt-Lackierung
- R-Line Sport-Paket
- R-Line-Paket Exterieur Volkswagen Individual / Exclusive
- R-Line-Paket Interieur Volkswagen Individual / Exclusive
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Sitzheizung hinten
- Spiegel-Paket
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Fondbedienung Klimaanlage
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sport-Fahrwerk
- Progressivlenkung
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Dachspoiler R-Line
- Stoßfänger R-Line
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZFE510962
2060 kg
4115 kg
1 - 1060 kg
2 - 1060 kg
Typ 3C

CarOnSale

CarOnSale




Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVWZZZ3CZFE510962
Inspektion
in 18000 km oder 179 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 3000 km oder 179 Tag(en)


0
Auto










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Waldstraße
9:18
4.0°c
Stockholm
Wilna
Brüssel
Bukarest
Madrid
Nikosia
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU



R Line

LO


















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Hauptuntersuchung § 29 StVZO


10.06.2015
WVWZZZ3C2FE510962
VOLKSWAGEN, VW
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
DIESEL
F.1/F.2:+55 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:&115KG*BEI WERKSEITIG MONTI
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO:2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE F
M 5 AB TAG ERST2UL.-WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 10.06.2015***


DEKRA


EL822322

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)