CarOnSale

Volkswagen Caddy Maxi Kombi BMT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2020	76.688km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Maxi Kombi BMT [DE - Kb4 2.0 TDI BMT EU6d-T, Maxi, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WV1ZZZ2KZLX140749	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.688km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Dachhimmel Komfort vorn
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Nutzlast Standard
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Connectivity-Paket
- Elektrik-Paket
- Erhöhte Nutzlast
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaanlage
- Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Schiebetür links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (2)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Schiebetür links mit Fenster

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2KZLX140749













Letzter Ölwechsel
bei km: 276.18
am: 23.09.26
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:
FSN Autozentrum
Eschengrund GmbH
Baumwallsweg 6b
17034 Neubrandenburg
Telefon +49 395 423910








28.09.2020 D603 BXG217755
N1 BB
WV1ZZZ2KZLX140749 2
VOLKSWAGEN, VW
2KN
BBDFSDX0
LOJ3FM5FM5A4057N1SN5VR24B
G6ZPLL1AA
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CH
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 36CH 1968
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3650kg*15"-Reife
nur mit 15"-Bremse*Bei werkseitig montierter AHK: ES
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h
gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 275 /2900
4878 1793
1836-1872 1539-1735
- 80 -
157 2310 2310
1200 1250 -
1200 1250 -
73 2375 74
1500 750 5
195/65 R15 95T
195/65 R15 95T
-/-
e1*2007/46*0217*34
13.02.2020 NK FU62925



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)