CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	109.411km	204 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY0N2129282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.411km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.607km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachkantenspoiler S-line
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multifunktionskamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Interieur-Paket S line
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz plus
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Getränkehalter hinten
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Multifunktionskamera
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Kindersicherheits-Paket
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Dachreling schwarz
- Assistenz-Paket Parken
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sound-System Bang & Olufsen
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Start-Stop-Knopf
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZFY0N2129282
2610 kg
4910 kg
1245 kg
1335 kg
Typ FY
DE-85045 Ingolstadt
Germany


CarOnSale

A/C ON
3-ZONE






Fahrweg kontrollieren!
Hinten

Fahrweg kontrollieren!
Vorn









Gewährleistungsnachweis
Vorwort

11:46
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
13800 km / 08.2027
Nächste Inspektion in
12600 km / 16 Tagen
Zurücksetzen






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)




- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)