CarOnSale

Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor EVO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2000	121.660km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLK 200 Kompressor EVO	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2083441T058562	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.660km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2000	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**160 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstiegsleuchten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Katalysator geregelt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Ausstiegsleuchten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 2-türig
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS 30
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Xenon-Scheinwerfer
- Klimaanlage (Varianten)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Felgen-Design: 5-Loch (Merak)
- Klimaanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lautsprecher vorn und hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Memory-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Getriebe Automatik - Varianten
- Schiebedach (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















127.1
121660





DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2083441T058562
1840 kg
3340 kg




SWR3






LIM


3
2
1






PKW GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
DAIMLERCHRYSLER (D)
208
WDB2083441T058562
1998
1500
80
29.08.2000
ZIFF.13:HOCH BIS 1
205/55R16 91V
205/55R16 91V
225/50R16 92V
ZIFF.20 BIS 22 A.7JX16
H2,ET37* ZIFF.23:NUR CONTINENTAL,DUNLOP SP-REIFENWERK
E,MICHELINPIRELLI A.8JX16H2,ET36*ZIFF20 BIS 23 OD.195
/65R15 91T M+S A.6 1/2JX15H2,ET37 OD. 205/60R15 91H M
+S A.7JX15H2ET37*ZIFF.27 GEN.:E1 00- 0086 FALLS WERKS
EITIG MON- TIERT*


TP 7510
Nächste
fällig
Sept 21


Fahrzeugbrief
RADIO CODE CARD

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)