CarOnSale

Alfa Romeo Stelvio Super Q4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	175.043km	209 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Stelvio Super Q4 [AT - SUV5 2.2 JTDM EU6, Super AWD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZARFAHBU5H7B65687	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.043km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 209 PS (154 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.905km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Auspuffanlage 2-flutig
- Auspuffendrohr verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Einstiegsleisten mit Edelstahleinsatz
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 154 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Grigio Stromboli, Metallic)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2818 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitze vorn mechan. verstellbar (6-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sound-System
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss im Fond
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Farbdisplay (8,8")
- Fensterrahmen mit Chrom - Line
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay
- Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Multi-Funktions-Display
- Radioempfang Digital (DAB)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ZARFAHBU5
H7865687




freeAgo
SERVICE-LEISTUNGEN
GARANTIE



Vögl & Co
freeAgo
SERVICE-LEISTUNGEN
GARANTIE



VORGESEHENER PLATZ FÜR WARTUNGSBELEGE
freeAgo
SERVICE-LEISTUNGEN
GARANTIE




Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA


Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)