CarOnSale

BMW X2 sDrive18i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	63.833km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X2 sDrive18i	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYH110705P78991	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.833km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.784km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Ohne Luft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach und Rollo ohne FunktionReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; Schiebedach und Rollo ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Media-System
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Sensatec-Kombination Micro
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchten LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Panoramadach (Glas)
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Farbmonitor (8,8 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW

CarOnSale








CarOnSale


Nicht allein auf Kamerabild vertrauen.



Servicebedarf
Service Historie
Bremsbeläge hinten
Bremsflüssigkeit
Fahrzeuguntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check




Check Control
Reifendruckverlust. Vorsichtig
Fernbedienung. Batterie erset:
Kraftstoffreserve
Reifendruck prüfen. RDC zurück






Service Historie
Datum: 20.12.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 18.019 km
Datum: 02.02.2024 Service: 07466 BMW
Kilometer: 32.496 km
Datum: 27.12.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 41.113 km
Datum: 23.02.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 51.784 km

Service Historie
Datum: 09.12.2019 Service: 29313 BMW
Kilometer: 3 km
Datum: 08.12.2021 Service: 03892 BMW
Kilometer: 12.561 km
Datum: 20.12.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 18.019 km
Datum: 02.02.2024 Service: 07466 BMW
Kilometer: 32.496 km





04.12.2019 0005 CQY001039
M1 AC
WBAYH1107O5P78991 5
BMW
F2X
YH11
DAW500L0
X2 sDrive18i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1499
7.2/8.2: *125 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.12.2019*
SCHWARZ
e1*2007/46*1824*07
27.09.19
FQ657821





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)