CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	142.784km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 220 d [DE - SUV5 GLA 220 d EU6d, AMG Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2477141J318691	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.784km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.152km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Radstand 2729 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckschürze
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sportsitze vorn
- USB-Anschlüsse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontschürze
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung car sharing
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Media-Display
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Einstiegschienen hinten
- Laderaum-Paket
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Diebstahlschutz-Paket
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Start-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Bremsanlage: Sportausführung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10.5°C
14:59
142784





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1N2477141J318691
2135 kg
4225 kg
1175 kg
1005 kg

CarOnSale


CarOnSale


Straße nicht erfasst
Wohin?


Hinten











AUTO


STOP







02.11.2021		2222		APV00037.7	2	1	140/3800	222
M1		AC			4438		1849	
W1N2477141J318691			5		1618		1615	
MERCEDES-BENZ						80		
F2B					143	2135		2135
OH1ET2					1175	1005		
JZAA150A					1175	1005		
					72	2850	69	
GLA 220 D					2000	750	5	
MERCEDES-BENZ					235/50 R19 99W A C1			
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL					235/50 R19 99W A C1			
KOMBILIMOUSINE								
715/2007*2018/1832AP					SCHWARZ		9	
EURO6:WLTP-AP PI/CI, M, N1 I					E1*2007/46*1909*11			
DIESEL					21.05.2021		K	HK542675
0002		36AP		1950				

7.2/8.2.+100 B.ANH:BETR.*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*STUFE PM 5
AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M
.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.
AEND.VO Z.9 AUSN.VO Z.STVO AUSGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)