CarOnSale

Ford Focus C-MAX Fun

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2006	137.409km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus C-MAX Fun [DE - Van5 1.6 EU4, Fun, 2005 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGCDM6T01226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.379km	LETZTER SERVICE AM 04/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen,

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Mischbereifung Winterreifen vorne und Allwetter hinten montiert,

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Armlehne für Fahrersitz
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fun
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger integriert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Seitenairbag vorn
- Reserverad als Notrad
- Original Fahrzeug Farbe: TONIC

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0MXXGCDM6T01226

CarOnSale

CarOnSale








Engefüllte Ölsorte
Letzter Ölwechsel





Ford
LEEGE
Automobile
Service rund ums Auto
Ford-Vertragshändler
Frankfurter Str. 16 - 35274 Kirchhain
Telefon (0 64 20) 94 28-0 · Telefax 94 28-60
34



Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Wartungsarbeiten
LEEGE
Automobile
Service rund ums Auto
Ford-Vertragshändler
Frankfurter Str. 16 - 35274 Kirchhain
Telefon (0 64 20) 94 28-0 · Telefax 94 28-60
24
25




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
05.2027
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Ann Kristel 53
35039 Marburg
Tel. 06421/92510
Unterschrift Prüfer


03.04.2006 8566 AAL000027
AF
WF0MXXGCDM6T01226
FORD
DM2
HWDA1
5ABAMG
Focus C-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1596
F.1/2.2:1930 b.Anhängebetrieb*mv.AHK 1t.EGTG*
01 74/6000 175
4333-4435 -1825
1560-1601 -1334
75
166 1855 1855
915 1070 -
915 1070 -
OB3 4500 073
1200 665 5
195/65R15 87T
195/65R15 87T
e13*2001/116*0109*12
20.12.05 K DR668724


GTÜ
Landkreis
Marburg-Biedenkopf
Straßenverkehrsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)