CarOnSale

# Mercedes-Benz B 220 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| 09/2017 | 98.384km | LEISTUNG 177 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>B 220 CDI / d [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, d Urban, (Facelift) 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDD2462031N224053 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>98.384km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>177 PS (130 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>44.216km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2017 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>107g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 8 mm | ✓ 8 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 8 mm | ✓ 8 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ORIENTBRAUN
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Armauflage vorn mit Fach
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Parameterlenkung

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Gepäckraum-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Feuerlöscher
- Infotainment-System: Remote Online
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2462031N224053
2025 kg
3560 kg
1090 kg
935 kg

CarOnSale















18.09.2017 1313 EWA00027 0
M1 AC
WDC2462031N224053 3
MERCEDES-BENZ
245 G
M282P2
MZBA1502
B 220 D
DAIMLER (D)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2143
P.4: 3600-3800*F.1/F.2:+35 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+65 B.ANH.BE
TR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTI
ERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO
100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATU
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.09.2017*
2 1 130/3800 224
4439 1812
1572 - 1505
75 -
108 2025 2025
1090 935 -
1090 935 -
77 2375 73
1500 750 5 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
-
Braun / 8 /
e1*2001/116*0470*18
03.04.2017 K HU086884


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschleiß)