CarOnSale

Citroen C5 Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	70.782km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Selection [DE - LimS4 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6, Selection, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN VF7RDAHWTFL511817	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.380km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fahrzeug ruckelt stark beim Gangwechsel!; Gang hakt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher
- Bordcomputer
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten verchromt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sondermodell Selection
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Antischlupfregelung (ASR)
- Aktives Kurvenlicht
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz mit Armlehne
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Einparkhilfe vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Navigationssystem: My Way
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF7RDAHWT
FL511817

CarOnSale

CarOnSale

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)




- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)