CarOnSale

Renault Wind Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2011	168.009km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Wind Dynamique [DE - Ca2 1.2 16V TCe 100 EU5, Dynamique, 2010 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF1EN0F0545495154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.009km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.223km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer, Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	235 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	235 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Funkschlüssel beschädigt. Fahrzeug ist foliert, originale Farbe ist schwarz.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sportsitze
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Antischlupfregelung (ASR)

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















RENAULT
VF1ENOF0545495154

CarOnSale


CarOnSale


Wir haben für Sie bei km
ZAHNRIEMEN


Navigationsbereit




Camera 1 (Standard)
GARMIN


ADECK
MOBILITÄTS GARANTIE


Autohaus REHAG GmbH
Recklinghausen - Castrop-Rauxel
Marsstrasse 23a
44579 Castrop-Rauxel
Telefon 02305/3544-0




12.05.2011
VF1ENOFO545495154
RENAULT
WIND
RENAULT (F)
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*692/2008A/EG
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.05.2011*


KREIS RECKLINGHAUSEN
DER LANDRAT
ZULASSUNGSBEHÖRDE
XA024864

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Wenig Luft



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Wenig Luft



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)