CarOnSale

Volkswagen CADDY LIFE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	169.450km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CADDY LIFE	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZ9X124039	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.450km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Tagfahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung


- Exterieur-Paket
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel lackiert
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















BAYERN 1

WV2ZZZ2KZ9X124039


CarOnSale

CarOnSale



BAYERN 1

BAYERN 1

BAYERN 1


08.05.2009 0603 AJU00028 5
M1 AC
WV2ZZZ2KZ9X124039 7
VOLKSWAGEN VW
2K
ACBUDX01
FM5M5AH004SK0320GGNN1
CADDY LIFE
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.u. 8 Sp1.
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/368/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1390
2 1 59/5000 151
4405-4505 - 1794 - 1794
1806-1845 - 1388 - 1602
75
188 2000 2000
1000 1200 -
1000 1200 -
081 3750 074
1200 690 S -
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
Grau 7
e1*2001/116*0252*21
06.10.2008 K DQ777776
7.2/8.2:-30 B.ANHÄNGERBETRIEB*Ü.I:1400 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES
-GEW.D.ZUGES MAX.3200KG*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AH
K.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.
3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STE
IG.MAX.3400KG*HW.AHK LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)




- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)