CarOnSale

Fiat 500 DolceVita

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2021	41.017km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 DolceVita [DE - Ca2 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolce Vita, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFABF1CJ9NJF84587	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.017km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 40.641km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Mittelarmlehne nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Faltdach elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kniеairbag Fahrerseite
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: BLU DUPINTO DI BLU

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe elektronisch
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, weiß
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Tech-Paket Plus
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Nebelscheinwerfer
- Regen-/Lichtsensor
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA ITALY S.P.A.
312 MODELS
E3

CarOnSale





irmscher
Sail Edition




























03.12.2021	1727	AUD000441	2 1 52/5500 167
M1	AB		3571-3571 1627-1629
ZFABF1CJ9NJF84587	9		1488-1488 1076-1148
FIAT			- - -
312			109 1338 1338
AYD1B			770 640 -
E25ADM			770 640 -
-			83 3750 69
FIAT 500			- - 4 -
FCA Italy (I)			175/65R14 82T - 5,5JX14-3
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 82T - 5,5JX14-3
Schraegheck1mousine			-
715/2007*2018/1832AP			Blau 5
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e3*2007/46*0064*64
Hybr.Benzin/E			17.08.2021 K GP869539
0008	36AP	999	-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)