CarOnSale

Skoda Kodiaq Soleil

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	206.656km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Soleil [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Soleil, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJJ7NS3KN403240	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.656km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 182.498km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Brillenfach
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
- Radstand 2791 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Textilfussmatten
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Fahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CargoFlex-System
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Infotainment-Paket Amundsen
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Phonebox
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn + hinten
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Kopf-Airbag-System
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)


Sonderausstattung

- Reserverad als Notrad
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















ŠKODA AUTO a.s.
TMBJJ7NS3KN403240

CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrzeug-identifizierungsnummer:
TMBJJ7NS3KN403240
Inspektion in 30000 km oder 720 Tagen
Ölwechsel-Service
in 15000 km oder 355 Tagen







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollierent














Einzelnachweis
ŠKODA
Fahrzeugdaten
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)



Einzelnachweis
Fahrzeugdaten
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)


BETRIEBSANLEITUNG
Fahrzeug und Infotainment
ŠKODA KODIAQ


ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig August 2028
Ihr Prüfingenieur
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


05.08.2019
XODIAQ
SKODA (CE)
XOMBILIMOUSINE
DIESEL


DEKRA
nächste HU
Aug 2024
DEKRA
nächste HU
Aug 2026
DEKRA
nächste HU
Aug 2028



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)