CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	63.409km	121 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VF7G601JV620257	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.645km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	265 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0VF7G601JV620257


VIVARO

14:21
Options
87.6 MHz






SOURCE
AUDIO
MODE
OK






06.03.2018 1844 AGX00032 02 01 0089/03500 163
N1 BB 04999 1956
WOVF7G60IJV620257 4 1951-1971 001800
OPEL 00080
F7 0170 002960 D02960
G01Z 01585 01650
AP25B3 01585 01650
075 02625 071
VIVARO-B 02000 0750 003
OPEL AUTOMOBILE 215/60 R17C (109/107) T
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T 215/60 R17C (109/107) T
VAN
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;P1/CI; N1 III, N2 e1*2007/46*0575*20
DIESEL 30.06.2017 K EW408565
0002 36Y0 01598
S.I:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*


DEKRA
nächste HU
April 2022
DEKRA
nächste HU
Mai 2024
DEKRA
nächste HU
Mai 2026
9.11.26
8106711
TPVU4032
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com