CarOnSale

Peugeot 307

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2005	190.969km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 307	KATEGORIE Kombi
FIN VF33ENFUC83864041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.969km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.587 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.880km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsanlage Hinterachse: Lucas
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium, gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schutzleisten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wartungsintervall-Anzeige
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE CHINA BLAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Frontscheibe Akustikglas
- Generator 70 A (Klasse 8+)
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage
- Kühler im Motorraum links
- Lenkrad (Leder)
- Multiplex-Montage CAN VAN
- Nebelscheinwerfer
- Produktionsstätte: Frankreich (Sochaux, Orga.-Nr. letzte 2 Stellen = 89)
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Getriebe 5-Gang
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale


Wartungsnachweis
ZWISCHENDURCHSICHT
WARTUNG


Wartungsnachweis
GARANTIE-INSPEKTION
WARTUNG
ZWISCHENDURCHSICHT




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Kai Miethke
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Messwerte
Betriebsbremse
Feststellbremse


29.03.2005
VF33ENFUC83864041
3 NFU
307
PEUGEOT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
28.12.04
WU417500
ZU 18-20:H.1544 U.ZU G:BIS 1438*ZU O.1:1300 BIS SPROZ
STEIG.*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)