CarOnSale

Citroen C3 Aircross Shine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	147.061km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Aircross Shine [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6d-T, Shine Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF72RHNZWJ4399276	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.061km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.495km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- City-Paket
- Dachreling schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Connecting-Box
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Connecting-Box
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Original Fahrzeug Farbe: PASSION RED

Sonderausstattung

- Dach andersfarbig
- Reserverad in Fahrbereifung
- Style-Paket Weiß
- Dachreling schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUTOMOBILES CITROEN
e4*2007/46*1241
VF72RHNZWJ4399276
1815 kg
2655 kg
1- 0950 kg
2- 0870 kg
KVD 2RHNZW-R1B000
BK-R7313E-4 152170414515

CarOnSale


CarOnSale








WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN 1602
Autohaus Schultalla GmbH
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt


WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN 1602
Autohaus Schultalla GmbH
D-35039 Marburg


C3
AIRCROSS






09.08.2018 3001 AYT000110
VF72RHNZWJ439927
CITROEN
HNZW-R1B000
C3 AIRCROSS
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1199
ww.AHK lt.EGTG*
195/60R16 83T
195/60R16 83T
e4*2007/46*1241*01
31.08.17
FB580399


27. Okt. 2026
Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)