29.10.2026



Kennzeichen	
Marke	**VW**
Modell	**Tiguan Allspace 4 Motion**
FIN	**WVGZUZ5NZNM105895**
Erstzulassung	**05.10.2022**
Kilometerstand	**101754**
HU fällig	**- -**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Das Fahrzeug war zur Besichtigung nicht gewaschen.
Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Die Anhängerkupplung wurde geprüft.

Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Scheckheftpflege
- ☒ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden

☒ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**keine Servicenachweise vorhanden.**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	**20.08.2026** bei **98583**
Nächster Service	fällig in **498** Tagen
Nächster Service	fällig bei **121.000 km**

Bereifung

Reifenart
Sommer

1,5 Vorne links	**1,5** Vorne rechts
1,6 Hinten links	**1,6** Hinten rechts

Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe	255/45 R19	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe	255/45 R19	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Räder: Reifen bei Besichtigung kurz vor Verschleiß.

Zusatz

Tierefit vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Tierefit Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Kompressor vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Kompressor Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Sitzheizung geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Sitzheizung Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN




Bild des Fahrzeugscheins




Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum




Bild vom Cockpit



Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Einstieg hinten links Dellen



Stoßfänger hinten Lackschaden



Reifen Profiltiefe unter 2mm



Türe vorne links Blende Lackschaden



Felge vorne links Schürfung




Türe vorne links Delle



Türe vorne rechts Delle an Kante



Spiegelkappe rechts Schürfung



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung **Evt. Abwicklung über Versicherung möglich.**

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.