CarOnSale

BMW 218 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	63.221km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Advantage [DE - Ca2 218 d EU6, Advantage, 2015 - 2017]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA2L51090V331235	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.221km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.065km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	690 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer zwei Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Blinkleuchten LED
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Karosserie: 2-türig
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Uni-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer
- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Advantage
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Bremsleuchte
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Nichtraucher-Paket
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Windschutz (Cabrio)
- Sitzheizung vorn
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- HiFi-Lautsprechersystem
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Audio-Navigationssystem Business
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Servolenkung Servotronic
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
218d
668
0,16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0277
WBA2L51090V331235
1990 kg
3565 kg
1- 900 kg
2- 1160 kg

CarOnSale




BACK
OPTION





Service Historie
OK 23.04.2026 BMW
62065 km 01872
OK 06.05.2025 BMW
58334 km 01872
OK 14.03.2024 BMW
50874 km 01872
OK 04.05.2023 BMW
47184 km 01872


14:38
104.6RTL
TP
50874 km 01872
OK 04.05.2023 BMW
47184 km 01872
OK 04.02.2022 BMW
44263 km 01872
OK 19.05.2021 BMW
42842 km 01872
OK 16.01.2020 BMW


DAS BMW 2er CABRIO.
BETRIEBSANLEITUNG.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)