CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



03/2023	77.188km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 180	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M8EB1PW284561	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.188km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.509km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	75 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Easy-Entry Funktion
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU - MET.
- Radstand 2829 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Konnektivität-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Laderaum-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MERCEDES-BENZ AG
W1N4M8EB1PW284561
2080 kg
3775 kg
1095 kg
1035 kg























Servicehistorie

Mercedes-Benz | Autohaus Böckler GmbH, Berliner Straße 8, Fritzlar | Datum 05.06.2025 | Laufleistung 67509 km | Service A

Mercedes-Benz | Autohaus Karl Weinrauch e.K., Berliner Straße 8, Fritzlar | Datum 19.05.2025 | Laufleistung 42675 km | Service B

Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AG SSP/TPS, FROMMATTE 25, KIPPENHEIM | Datum 02.05.2024 | Laufleistung 23579 km | Service A



04.03.2023 | 2222 | ATI001365 | 2 | 1 | 100/5500 | 197
AC | 4650 | 1845
WIN4M8EB1PW284561 | 6 | 1700 | 1550
Mercedes-Benz | - | 100 | -
*ZB | 158 | 2080 | 2080
)XH9T2 | 1095 | 1035 | -
*ZAA150A | 1095 | 1035 | -
- | 77 | 3750 | 66
SLB 180 | 1600 | 750 | 5 | -
Mercedes-Benz | 235/55 R18 100W
*z.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 235/55 R18 100W
Kombi/mouslne | -
715/2007*2018/1832AP | Grau | 7
EURO6;WLTP;AP;PllCI, M, N1 f | p1*2007/46*1909*17
Benzin | 23.06.2022 | K | GS693947
)001 | 36AP | 1332 | -
f.2/8.2.*110 b.Anh.Betr.*O.1: 1800 bis 8% Steig.*Fz ist
ei werksseitig montiert:AHK u.ESP m.spez.Fahrdyn.Sta
it.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.§.Aend.VO.z.9.
Kusn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse:
4.03.2023*


Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)