CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	234.815km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI DPF EU6, quattro, (Facelift) 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8T1GA062590	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.815km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	1430 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkade
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Exterieur-Paket S line
- Infotainment-Paket
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8T1GA062590


CarOnSale

CarOnSale
A5


Audi multimedia
AUTO







Betriebsbremse
li. re.
daN daN
Feststellbremse
li. re.
daN daN


DEKRA
nächste HU
Dez 20 24
Bitte zusammen mit der ZBII (F
zur späteren Wiederzulassung
Außer Betrieb gesetzt
am 06.10.2026
durch
Landkreis Cuxhaven


11.08.16
WAUZZZ8T16A062590
Audi
8S
SCNHAQ1
A5 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014W
EUR06;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
1968
SCHWARZ
13.05.16


KD312742

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com