CarOnSale

OPEL CORSA-E

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	58.961km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER OPEL	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CORSA-E	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP68G4030018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.961km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.430km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	520 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Fußmatten Gummi
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sonderlackierung Schnee-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WOL0XEP68G4030018


CarOnSale









Servicebestätigung




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




28.10.2015
OPEL
CORSA-E
BENZIN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)