
CarOnSale

Volkswagen Tiguan Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	56.925km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Comfortline [DE - SUV5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline ACT, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZJW935203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.925km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.861km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Frontklappe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

★ Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Mobile Online Dienste Carstick LTE
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Notrufsystem
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- App-Connect
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- App-Connect
- Dachreling silber
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZJW935203
2060 kg
3860 kg
1080 kg
1060 kg
Typ 5N


CarOnSale




Fahrweg kontrollieren!


10:32
Willkommen bei App-Connect
Bitte verbinden Sie ein Gerät über USB.
android auto
Apple CarPlay
MirrorLink
Info
Setup


10:32
Oslo Helsinki
Belfast
Berlin
Paris
Kiew
Bukarest
Madrid
Athen
600km
















VOLKSWAGEN


23.04.2018
WVGZZZ5NZJW935203
VOLKSWAGEN VW
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Benzin

DEKRA
nächste HU
04 2023
APR 25
DEKRA
nächste HU
April 2027
TODJ1373
Landratsamt


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)