CarOnSale

BMW 220D XDRIVE GRAN TOURER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	199.848km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220D XDRIVE GRAN TOURER	KATEGORIE Van
FIN WBA6X510X0ED03355	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.848km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.197km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	820 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Business-Paket
- CD-Laufwerk
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Farbmonitor (8,8 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in
Germany
220d xDrive Gran Tourer
A83
0.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1677
WBA6X510X0ED03355
2280 kg
3880 kg
1- 1145 kg
2- 1140 kg

CarOnSale







BMW
AIRBAG


Service Historie
Datum: 18.10.2018 Service: 07850 BMW
Kilometer: 1 km
Datum: 20.06.2019 Service: 00083 BMW
Kilometer: 15.301 km
Datum: 24.01.2020 Service: 00083 BMW
Kilometer: 30.215 km
Datum: 15.05.2020 Service: 00083 BMW
Kilometer: 37.753 km


Service Historie
Datum: 08.06.2020 Service: 00083 BMW
Kilometer: 40.296 km
Datum: 14.08.2020 Service: 00083 BMW
Kilometer: 46.520 km
Datum: 22.04.2021 Service: 00083 BMW
Kilometer: 63.102 km
Datum: 26.11.2021 Service: 00083 BMW



Service Historie
Datum: 16.12.2021 Service: 00083 BMW
Kilometer: 79.025 km
Datum: 18.05.2022 Service: 00083 BMW
Kilometer: 87.873 km
Datum: 20.05.2022 Service: 00083 BMW
Kilometer: 87.904 km
Datum: 29.11.2022 Service: 00083 BMW



Service Historie
Datum: 03.04.2023 Service: 00083 BMW
Kilometer: 112.324 km
Datum: 21.04.2023 Service: 00083 BMW
Kilometer: 112.324 km
Datum: 13.06.2023 Service: 00083 BMW
Kilometer: 119.970 km
Datum: 11.07.2023 Service: 00083 BMW



Service Historie
Datum: 02.01.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 135.180 km
Datum: 22.05.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 150.950 km
Datum: 10.06.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 153.055 km
Datum: 15.07.2024 Service: 00083 BMW


Service Historie
Datum: 19.10.2024 Service: 00083 BMW
Kilometer: 167.052 km
Datum: 11.03.2025 Service: 00083 BMW
Kilometer: 182.578 km
Datum: 15.04.2025 Service: 00083 BMW
Kilometer: 187.244 km
Datum: 19.05.2025 Service: 00083 BMW
Kilometer: 191.197 km


BETRIEBSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


18.10.2018 0005 CKO001330 2 2 140/4000 218
M1 AC 4568 - - 1800 - -
WBA6X510X0ED03355 9 1608 - - 1690 - -
BMW - 75 -
F2GT 159 2280 2280
6X51 1145 1140 -
CAW50000 1145 1140 -
- 75 3000 69
220D XDRIVE GRAN TOURER 1600 750 5 -
BAYER.MOT WERKE-BMW 205/55R17 95W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55R17 95W
Kombilimousine - -
715/2007*2017/1347BG GRAU/- 7/-
EURO6,WLTP,BG,PVCI, M, N1 - -
Diesel - E HX268013
0002 36BG 1995
7.2/8.2 +115 B,ANHÄNGEBETRIEB *WW,AHK LT,EGTG *SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD *ZU K:E1*2
007/46*1677*04***


Landkreis Osterholz
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)