CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	173.592km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - Lim5 2.0 CDTI EU6, Innovation ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN W0LGT6E19G1077477	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.592km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.458km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	640 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht
- Bordcomputer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Frontscheibe getönt
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik


Sonderausstattung

- CD-Laufwerk
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Premium-Sitz vorn links
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Mittelarmlehne hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Innenraum-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem
- Rückfahrkamera
- Steckdose 230V
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Premium-Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















ECOTEC







OPEL
W0LGT6E19G1077477

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
MENU
BACK
eco














Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion Hauptinspektion
Motoröl
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
AUTOHAUS INOGLU GMBH
Neu- & Gebrauchtwagen / Meisterbetrieb
Telefon +49 (0) 61 42 - 550 62 -0
Telefax +49 (0) 61 42 - 550 62 -40
www.autohaus-inoglu.de
Gute Fahrt wünscht Ihnen Autohaus Inoglu



Servicebestätigung 6
Autohaus Erlemann GmbH & Co. KG
Weilburger Straße 30 · 65606 Villmar
Tel.: 0 64 82/47 77 - Fax: 0 64 82/59 76


Servicebestätigung 7
Autohaus Erlemann GmbH & Co. KG



Servicebestätigung 8
Autohaus Erlemann GmbH & Co. KG
Weilburger Straße 30 · 65606 Villmar


OPEL Service- und Garantieheft
OPEL INSIGNIA


GM
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
ОВЕРЕНЕСТВЕННОСТИ ЕС






04.04.2016 0035 BEJ003104
W0LGT6E19G1077477
OPEL
OG-A
CAHMC12
BA1N4FMHJ5
INSIGNIA LIMOUSINE HB
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36WO 1956
225/55 R17 97W
225/55 R17 97W
Schwarz
e1*2007/46*0374*18
02.12.2015
EP597402
ausgestellt am 22.05.2024
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2245*T.2/8.2i.1160 B.ANH.BET
R.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 4014 KG BIS 12%
STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BGTG*


Landkreis Limburg-Weilburg
Der Landrat
Kfz-Zulassung (06533)
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)