CarOnSale

Audi Q7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	195.118km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6, quattro, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M7GD004061	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.118km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.969km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Dachkantenspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Dachreling (Aluminium)
- Licht- und Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Klimaautomatik
- Start/Stop-Anlage
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Radstand 2994 mm
- Uni-Lackierung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Holz Nussbaumwurzel terrabraun
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Rückfahrkamera
- Sperrdifferential
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


Kein Medium
Verbrauch





AUDI AG
WAUZZZ4M7GD004061

CarOnSale



11:29
Fahrweg kontrollieren!




11:29










Audi Serviceplan
Deutschland




AUDI
AUDI




AUDI
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




13.07.2015 0588 BUH00009 9 02 02 0200703250 234
KIG AC 05052-05161 1968--
WAUZZZ4M7GD004061 X 1668-1783 02070--
AUDI - 00140 -
4L Q149 002765 002765
XCRTCQ1 01415 01510 -
QA8D5007F4L027MMRH155FL 01415 01510 -
70 02375 68
Q7 03500 0750 005
AUDI 255/55 R19 111Y
GELÄNDEPFZ.PERS.BEF. 255/55 R19 111Y
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*136/2014W 9
EURO6/R/PI/CI: M, N1 I 61*2001/116*0350*21
DIESEL 05.05.2015 K KL864488
0002 36KO 02967
F.17F.ZJ2965 U 7.278.Z11610 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUSKOMBINATION1636SKG*WW.AHK LT.EGTG*DAT
UM EUR EMISSIONSKLASSE: 13.07.2015*


HU TÜV NORD
JULI 2020
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
JULI 2022
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
JULI 2024
TÜV NORD Mobilität
Aug 2026
fbf9d1d
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Weiß
Kreislangstam



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)