
CarOnSale

Dacia Sandero Stepway Prestige

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2017	128.132km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sandero Stepway Prestige [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco² EU6, Stepway Prestige, (Facelift) 2016 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU15SDL1C57982774	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.468km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Elektrischer Fehler wird angezeigt ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Stepway
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türverriegelung automatisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenkrad (Leder)

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DACIA
UU15SDL1C57992774

CarOnSale


CarOnSale




Navigation
14:12
Adresse
Sonderziele
Letzte Ziele
Favoriten
Auf Karte suchen
Koordinaten
Ziel
Route
Optionen




WARTUNGSNACHWEISE (1/6)
UU15SPL1C5798274
Q18-361079
keine Wartung mit Öladditiv durchgeführt


DACIA




Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist ein wichtiges Fahrzeugdokument
Wiederzulassung. - Bitte sorgfältig aufbewahren!
TPXN6345
Landratsamt
Nürnberger Land
Zulassungsbehörde
91205 Lauf a. d. Pegnitz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)