CarOnSale

Ford Focus Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	54.641km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Cool & Connect [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6d, Cool&Connect Start/Stopp, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPMM40321	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.641km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.909km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	360 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: reparierter Hagelschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Dachhimmel Stoff
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getränkehalter vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- 6 Lautsprecher
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fußmatten Velours - vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CHROME BLUE
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zylinderabschaltung
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Rückfahrkamera mit Split View
- Scheinwerfer LED
- Easy-Parking-Paket
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Winter-Paket
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WF0PXXGCHPMM40321

CarOnSale









PASSENGER AIRBAG
REAR
A/C





Seite auswählen. Blinker betätigen.
Prüfen, ob die Parkbremse gelöst ist.


TCS
OFF





10:35
Steuerung








Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Fahrzeugangaben
Kilometerzähler
Ablesewert:
Beschreibung
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen








19.04.2021 8566 BPP00537X
M1 AC
WF0PXXGCHPMM40321 8
FORD
DEH
B7DA1PX
5APBU8AQBBT
FOCUS
FORD (D)
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PVCI, M, N1 I
Benzin
0001 38AP 899
WW AHK LT EGTG*
2 1 92/6000 198
4667 - 4788 1825 - 1844
1474 - 1545 1383 - 1520
90
133 1825 1925
955 1025
955 1025
74 3750 67
1000 690 5
215/50 R17 91H
215/50 R17 91H
BLAU / - 5 / -
e13*2007/46*1911*12
05.02.2021 K FZ490664




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)