CarOnSale

Mercedes-Benz EQB 300 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	75.554km	189 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQB 300 4Matic [DE - SUV5 300, 4Matic AMG Line, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N9M0JB9PN013170	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 189 PS (139 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.657km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
66,5 kWh	0,5 h	6,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 168 kW (cont. 139 kW)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Zierteile hinterleuchtet
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Laderaum-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ambiente-Beleuchtung
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Radstand 2829 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Park-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Panorama-Schiebedach
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sound-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go-Paket
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik (Thermotronik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
W1N9M0JB9PN013170
2580 kg
1245 kg
1385 kg
Made in Hungary



CarOnSale




LIM
0 km/h
Service B1
fällig seit
77 Tagen
READY




Straße nicht erfasst


Hinten








FARBE
FARBWELTEN
Mehrfarbig
Mehrfarbig animiert
EFFEKTE
Willkommen
Ocean blue
Purple sky
Red moon
Fire red





STOP









03.08.2022		2222		BDI00021 5		02		02		0139/-		160			
M1		AC				- - 04688				- - 1834					
WIN9MDJB9PN013170		X				- - 1703				- - 002175					
Mercedes-Benz						-		-		-					
F2B						-		002580		2580					
OYERZ1						01245		01385		-					
ZZAAA53A						01245		01385		-					
						-		-		066					
EQB 300 4MATIC						-		-		5		-			
Mercedes-Benz						235/55 R18 104T XL									
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						235/55 R18 104T XL									
Kombilimousine						-									
715/2007*2018/1832AX						schwarz		9							
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz						e1*2007/46*1909*16									
Elektro						14.04.2022				GJ500265					
0004		30AX		-		-									
BATTERIEKAPAZITAT:66.0KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0															
3.08.2022*															



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)