WF0VXXGCEVGD54605

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	ausreichend
		Laufleistung (abgelesen)	107.915 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Typ/Modell	C-MAX	**HU (abgelesen aus ZBI)**	01/2028
Fahrgestellnummer	WF0VXXGCEVGD54605	**Leistung**	92 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	31.10.2016	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	11/2025, 97.227 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell (Getriebe 6-Gang - Typ: B6)

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Stossfänger vorn	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Seitenwand rechts	Radlauf - Korrosion - Smart Repair
8	Getriebe	Getriebe (Ölverlust) - undicht - instandsetzen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
10	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Karosserie	Karosserie (Leichter auf Dach) - Hagelschaden - sanft instandsetzen
14	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Verglasung	Frontscheibe (Im Fahrersichtbereich) - Steinschlag - erneuern
17	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern
18	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Hinterachse	Hinterachse - Korrosion

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R16 97W	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R16 97W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, IDBAD 6 Lautsprecher, CPHAB Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, JCGAN Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), FEAAN Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), BSHDC Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, HEBAD Bordcomputer, Chromleisten an Seitenfenstern unten, BBZAX Dachhimmel Stoff, Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel, Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), FEAAN Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), A54AB Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), FCBAD Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, B2DAG Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, BBIAE Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe, BBHAE Fußmatten Velours - vorn, JCEAB Fußraumleuchte vorn, BDCAB Gepäckraumabdeckung/Rollo, GTDAJ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), TRBT0 Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, G1FAE Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, BSBAF Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), CPSAB Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, BSUA0 Karosserie: 5-türig, CBGAL KeyFree-System, CANAC Kindersicherung elektrisch, AC0G0 Klimaautomatik 2-Zonen, FS00B Komfortsitze vorn, Kopf - Schulter - Airbag vorn und hinten, BWEAB Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Edelstahleinsatz, BWRAB Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, GRAAF Lenksäule (Lenkrad) höhen-/ längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Leseleuchten im Fond, D2XDC LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, B5WAL Mittelkonsole Premium, ENM10 Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT, A64AB My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), JBKAB Nebelscheinwerfer, CBGAL Power KeyFree-Startfunktion, D17AA Reifen-Reparaturkit, HJCAC Reifendruck-Kontrollsystem, DGAA7 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, CAEAB Schalt-/ Wählhebelgriff Leder, CFFAE Scheibenwischer mit Regensensor, JB1AB Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), CPNAB Seitenairbag vorn, GPAAJ Servolenkung elektrisch, JEDAC Sicht-Paket, BYPAD Sitz vorn links höhenverstellbar, BYQAD Sitz vorn rechts höhenverstellbar, BCAAE Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), BCBAE Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), DECAU Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfängergrill, Rahmen Chrom, JBCAF Tagfahrlicht LED, CACAC Türgriffe außen Wagenfarbe, B2GAB Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), CBAAB Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: ICFAL Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC), IGBAB Audiobedienung am Lenkrad, AUX-IN-Anschluss, BSHDC Außenspiegel elektr. anklappbar, BSHDC Bodenleuchte im Außenspiegel, AB1BM Business-Paket 2, HNSAC Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Farbdisplay für Bordcomputer, IEVAH Ford SYNC 2 mit Navigation, B3MAB Frontscheibe heizbar, Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen), HNKAB Parkpilotsystem hinten, HNLAB Parkpilotsystem vorn und hinten,

BY2AB Sitzheizung vorn, BYBA6 Sitzsystem Komfort, USB-Anschluss, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem, AB1BC Winter-Paket

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	C-MAX	**Laufleistung (abgelesen)**	107.915 km
Fahrgestellnummer	WF0VXXGCEVGD54605	**Erstzulassung**	31.10.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Oliver Kienle)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Seitenansicht links



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Instrumententafel



Abbildung 5: Ausstattungsdetail 1



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürf… auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radlauf - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radlauf - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #8: Getriebe: Getriebe (Ölverlust) - undicht - instandsetzen




Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (Leichter auf Da… - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (Leichter auf Dach) - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (Leichter auf Da… - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie (Leichter auf Dach) - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Verglasung: Frontscheibe (Im Fahrersichtbereich) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #16: Verglasung: Frontscheibe (Im Fahrersichtbereich) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern




Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern