CarOnSale

Ford Tourneo Courier Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	150.063km	75 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Courier Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi EU5, Titanium, 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0LXXTACLFK47172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.063km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.156km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,5 Ltr. - 56 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2489 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitz-Paket 7
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung stark getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audiobedienung am Lenkrad
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Armlehne für Fahrersitz
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Original Fahrzeug Farbe: Skyline-Blau (Metallic)

Sonderausstattung

- Audio-Paket 17
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0LXXTACLFK47172


CarOnSale







Ford










04.03.2015	8566	BIN000178	2	01	55 /4000
M1		AF	4157-4452		1764
WF0LXXTACLFK47172		5	1775-1795		1278
FORD				50	
JU2			108	1780	1780
UGCB1L			915	960	
5CCANG			915	960	
-			75	3000	78
Tourneo Courier			500	500	5
FORD (D)			185/60 R15 88 H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60 R15 88 H		
Mehrzweckfahrzeug			-		
715/2007*136/2014J			BLAU		5/-
EURO5;J;PI/CI; M. N1 I			e1*98/14*0194*25		
Diesel			10.11.14	K	WN81191
0002	35J0	1499			
F.1/F.2:1830 u. 7.2/8.2:1030 b. Anhängebetrieb*					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)