CarOnSale

Kia ProCeed GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



12/2019	98.753km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ProCeed GT [DE - Kb5 1.6 T-GDI EU6d-T, GT, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN U5YH6G17GKL020148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.753km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.647km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer sind zusätzlich Sommerräder vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Ausstattung GT
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Klavierlack
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED

- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Original Fahrzeug Farbe: DARK PENTA
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Einparkhilfe vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sound-System JBL Premium
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Sitzheizung hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
1900 kg
3310 kg
1 - 1050 kg
2 - 1000 kg

PROCEED


CarOnSale



























Service – Inspektion
Ernst Dello GmbH & Co. KG
Altoner Straße 209-211
24539 Neumünster


KIA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 19.02.2025, Kontrollnummer: SH-2-15-0084-63
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
02.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

06.12.19
M1
AB
U5YH6G17GKL020148
KIA
CD
D4F41
D73F11
ProCeed
KIA Motors (SK)
Fzz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.
Schrägheckkinolinie
715/2007*2018/218320
EURO6;WLTP;PI;CI; M, N1
Benzin
0001
36DG
1591
Datum zur Emissionsklasse: 06.12.2019*
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92Y
e4*2007/46*1299*06
03.05.19
GNB84760

GTÜ
Dokument nicht mehr gültig
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Zulassungsbehörde


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)