CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



09/2024	72.860km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TFSI quattro EU6e, S line, (Facelift) 2024 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY5R2142647	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.860km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.678km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	305 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	60 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2819 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachkantenspoiler S-line
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Multifunktionskamera
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: Sport Edition mit Akzenten schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multifunktionskamera
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Assistenz-Paket Parken
- Audi connect Schlüssel
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Interieur-Paket S line
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Optik-Paket schwarz plus
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Heckdiffusor
- Lenkradkranz Leder perforiert, links/rechts (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Kindersicherheits-Paket
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Metallic-Lackierung
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Dachreling schwarz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, in Wagenfarbe)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Start-Stop-Knopf

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZFY5R2142647

CarOnSale


CarOnSale











S line


Komplettnachweis
Fahrzeugdaten
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)
Übergabe-Inspektion






AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity


24.09.2024
0588
BZY004472
M1
AC
WAUZZZFY5R2142647
2
AUDI
FY
XDMSAQ1
QD7AD7CJ001RT21C214WEBEM1FS
Q5
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Benzin/E
0008
38EA
1984
7.2/8.2 +90 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4840KG*WW.AHK LT.EGTG*
GRAU
e1*2007/46*1550*44
20.12.2023
HD602841



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)