CarOnSale

BMW 318 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	308.012km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 d [DE - Kb5 318 d EU5, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA3K11000F852631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 308.012km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.870km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Antrieb Fehlermeldung ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Mittelarmlehne hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Tractions Control (DTC)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling Aluminium satiniert
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audio-Navigationssystem Business
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Sicht-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale



Details
Antrieb
• Fahren weiterhin möglich.
• Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.















Service Historie
20.06.2018 BMW
164870 km 00120
18.01.2018 BMW
150967 km 00120
28.11.2016 BMW
122775 km 04543
25.07.2016 BMW

12:08
28.11.2016 BMW
122775 km 04543
25.07.2016 BMW
108289 km 04543
28.01.2016 BMW
95037 km 04543
05.06.2015 BMW

12:08
108289 km 04543
28.01.2016 BMW
95037 km 04543
05.06.2015 BMW
70985 km 04543
11.08.2014 BMW
39497 km 04543








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)