CarOnSale

Opel Astra Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



02/2023	38.305km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Elegance [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, 2022 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN VXKFPHNSTP1010865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 3.942km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	375 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	595 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	-
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Opel Connect
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Audiosystem Multimedia
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Feststellbremse elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED Eco
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless Start
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Radstand 2675 mm
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Dach Diamant-Schwarz
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Ergonomiesitz Fahrer (erweiterter Umfang)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Reserverad (Vorrüstung)
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
P





PSA AUTOMOBILES SA
VXKFPHNSTP1010865
1880 KG
3080 KG
1 - 980 KG
2 - 960 KG
2 - 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL

CarOnSale


CarOnSale










TÜV Rheinland Group
e25418a
Kreisverwaltung des
Eifelkreises Bitburg-Prüm
Zulassungsbehörde

28.02.2023 1889 AET00078X
M1 AB
VXKFPHNSTPI010865 8
OPEL
F
P
HNST-F11E01
ASTRA
PSA Automobiles (F)
F2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AF
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AF 1199
WW.AHK LT.BGTG*
2 1 96/5500 210
4391-4391 1860-1860
1465-1465 1371-1371
- 70 -
127 1880 1880
980 960 -
980 960 -
75 3750 68
1200 680 5
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
-
Weiß 0
82*2007/46*0628*22
22.11.2022 K GQ377172
-


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)