CarOnSale

Audi A3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	85.623km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 40 1.4 TFSI e EU6d, S line, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGYXMA111293	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.584km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 30g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	435 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	145 µm ⚠
Dach	660 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fensterscheibe hinten rechts passt nicht zum Fahrzeug, Dach wurde instandgesetzt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler S-line
- e-tron Aufladesystem
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Hybrid
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sport-Fahrwerk
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fußgänger-Schutzsystem
- Start-Stop-Knopf
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Individuallackierung Audi exclusive
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket Design Selection
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Optik-Paket schwarz
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination (Grau / Stahl-Grau)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Soundgenerator
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Birkemaser Achat-Grau naturell
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Torsion / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Türarmlehnen in Kunstleder
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZGYXMA111293*




Birmingham
London
LO
LO












AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




17.06.2021
0588
BWY00040 3
M1
AB
WAUZZZGYXMA111293
6
AUDI
GY
SDGEAF1
FD6FD6DD001RT071C184BIBEM8MLN2B30
A3 40 TFSIE
AUDI
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI, M, N1 I
HYBR.B/E EXT.AUFL.
0025
36AP
1395
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
U/L GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3465KG*WW.AHK LT.EGTG*BATTERI
EKAPAZITÄT 10.4KWH*
2
1
110/5000
227
4339
1816
1391
--1635
80
-
30
2065
2065
1065
1065
-
1065
1065
-
71
3750
69
1400
750
5
-
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92Y
-
BRAUN
8
e1*2007/46*2060*12
09.12.2020
K
GC260115


Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Einwohnerwesen
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag
Hafer
ZBI


KH855275
GC260115

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Scheibe passt nicht



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)