CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	148.964km	177 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU6, (Facelift) 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8T1GA008173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.964km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.888km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Andere: Querlenkergummis verschlissen.;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 1,8 Ltr. - 130 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraum-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sportsitze vorn
- Türarmlehnen beledert
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Licht- und Regensensor
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ8T1GA008173*
AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8T1GA008173
2040 kg
3620 kg
1- 1035 kg
2- 1095 kg
Typ B8
CJE5586
072015


CarOnSale








S line


Einparkhilfe



A5 Sportback 1.8 R4
130 kW
07 / 15
CJEE
PHZ
LX7R / LX7R
N7U / FZ
29. Juli 2015




Audi Serviceplan


28.07.15
WAUZZZ8T1GA008173
Audi
8S
SCJEEF1
FM681004P8811S57MMEM1
A5 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sdl.
Schrägheckl imousine
715/2007*136/2014W
EURO6:M:P1/C1: M, N1 I
Benzin
225/50 R17 94Y
e1*2001/116*0430*34
23.04.15
EM801353
F.1/F.2:2120 u. 7.2/8.2:1175 b.Anhängebetrieb*0.1:1700
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:36
20kg*ww.AHK it.EGTG*


25.09.26


EM801353
GA986889
ENNEPE-RUHR-KREIS
DER LANDRAT
58332 SCHWELM
IM AUFTRAG
09.08.2017
AUDI AG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)