
CarOnSale

# Opel Meriva CATCH ME Now

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



| 10/2007 | 195.310km | LEISTUNG 105 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Meriva CATCH ME Now [DE - Van5 1.6 Twinport EU4, CATCH ME Now, 2007 - 2007] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>W0L0XCE7584021147 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>195.310km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>105 PS (77 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2007 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>161g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; |
| Klimaanlage | Kühlleistung ungenügend; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket (1)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Vorrüstung für Kindersitz
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

## Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























OPEL
W0L0XCE7584021147
1855
3085
1-0960
2-0950

CarOnSale

CarOnSale



31.10.2007 0035 AAB00054
M1 AF
W0L0XCE7584021147 0
OPEL
X01MONOCAB
BJ11
1A02A4CJAH5
MERIVA-A
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1598
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1885*1 2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
975*O.1:1300 BIS 10% STEIG.*WW.AHK LT.EQTG*
2 1 77/6000 181
4052 1694
1624 -1375
55 -
161 1855 1855
960 950 -
960 950 -
83 4500 71
1200 675 5 -
185/60R15 84H
185/60R15 84H
Schwarz 9
61*2001/116*0215*10
06.07.2007 K GD386281

TÜV
Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
- Zulassungsbehörde 05162 -
I.A.


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)