CarOnSale

Mercedes-Benz C 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	142.892km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 [DE - Cp2 C 200 EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD2053771F767991	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.892km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.352km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer, alle Reifen drucklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 1,5 Ltr. - 135 kW)
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kneeairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED High Performance
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Karosserie: 2-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gurtbringer
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Komfort-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Park-Paket Advanced
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Kamera)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2053771F767991
2085 kg
3955 kg
1- 1020 kg
2- 1095 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale


09:13
Birmingham
London
Amsterdam
Brussel
Luxemburg
TMC


Hinten












C-Klasse Coupé


DAIMLER AG
WDD2053771F767991
Mercedes-Benz
2085 kg
3955 kg
1020 kg
1095 kg
Made in Germany

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)