CarOnSale

Seat Tarraco Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2023	144.825km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tarraco Style [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Style, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKN9PW010834	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.825km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Radstand 2790 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Service-System: Remote Services (SEAT Connect)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Original Fahrzeug Farbe: URANOGREY

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-Paket M
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Gepäcknetz
- Radioempfang digital (DAB+)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Business-Paket Navigation
- Funktions-Paket
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Winter-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- 8 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Design-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Licht- und Style-Paket
- Ablagefach im Dachhimmel
- Audio-Navigationssystem
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Reserverad als Notrad
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Chromleisten an Seitenfenstern

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZKN9PW010834





13:19
Edinburgh
Stockholm
London
Groningen
Malmö
Paris
Berlin






VIEW
OK

SET
RES








Tarraco

Certificate of Conformity



KG106015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)