CarOnSale

Opel INSIGNIA SPORTS TOURER SW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	200.799km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG INSIGNIA SPORTS TOURER SW	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8EM3E1064517	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.799km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.580km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	1990 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	1990 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Navi/Radio Display lässt sich nicht anschalten, dadurch konnte nicht auch Navigation nicht geprüft werden ob vorhanden; Nach kurzer Fahrtstrecke wurde die Warnmeldung „Öldruck zu gering“ im Kombiinstrument angezeigt. Die Störung war nach wenigen Sekunden selbstständig nicht mehr anstehend.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachreling silber
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Check-Control-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik


Sonderausstattung

- CD-Laufwerk
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Parkpilotsystem
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
WOLGT8EM3E1064517



CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)