
CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	59.473km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X5CB244722	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.473km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: AC lässt sich nicht einschalten ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz-Paket
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Klimaautomatik
- Navigations-Paket
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Ausströmer Aluminium-Optik Audi exclusive
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Media-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Style-Paket
- Connectivity-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Innenlicht-Paket LED
- Dachkuppel Kontrastfarbe
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenausstattung: farbig - erweiterte Ausstattung mono.pur
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Audi music interface
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Heckleuchten LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Wunderbar
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Bremen 2
START STOP
430






CarOnSale









23.05.12		0588		AUK000098	2	01	90	/5000		203	
M1			A8		3954-3965				1746		
WAUZZZ8X5CB244722				1	1412-1432				1225		
Audi					-		50		-		
8X					122		1640		1640		
SCAXAF1					915		800		-		
FD7AM014R8X52LLS47MGEM2					915		800		-		
-					77		3750		71		
A1 Sportback					1200		610		4		-
AUDI					205/55 R15 88V						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.					205/55 R15 88V						
Schrägheck11mousine					-						
715/2007*566/2011F					SCHWARZ				9/-		
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I					e1*2007/46*0414*06						
Benzin					04.11.11		K		EB180517		
0001		35F0		1390							
f.1/f.2:+30 u. 7.2/8.2:+45 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Ge											
w.d.Zuges max.2870kg*ww.AHK 1t.EGTG*											

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)