CarOnSale

Seat Ibiza FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	264.806km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza FR [DE - LimS5 1.4 TDI DPF EU6, FR Start&Stop, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZHR026769	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 264.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 207.050km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Ablagen-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbremse hinten
- SEAT Media-System Plus
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Metallic-Lackierung
- Leuchtweitenregelung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sound-System SEAT
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















WDR 4







SEAT, S.A.
VSSZZZ6JZHR028769
Typ 6J
1 - 1850 kg
2 - 2750 kg
920 kg
780 kg

CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)