CarOnSale

Volkswagen Caddy Edition 35 BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	124.116km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Edition 35 BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU6, Edition 35, 2017 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZJX113593	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.704km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dach schwarz lackiert
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Dachreling schwarz lackiert / glänzend
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill schwarz lackiert, hochglänzend, mit Chromleisten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- PKW-Zulassung
- Radstand 2682 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Einlagen in schwarz
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel

- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Handbremshebelgriff Leder
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

★ Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Raucher-Paket
- Vorrüstung für Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Fußmatten Textil
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Heckscheibe mit Sonnenschutzfolie (54 %)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Folie, 54 %)
- Lautsprecher (6)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ2KZJX113593


CarOnSale


CarOnSale







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
NAV
APP
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
NAV
APP
MENU
15:09
11.0°C
Belfast
Kopenhagen
Riga
Minsk
Berlin
London
Kiew
Paris
Prag
Wien
Bern
Zagreb
Bukarest
Andorra




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)