CarOnSale

BMW M760 e xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



09/2023	94.585km	LEISTUNG 381 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M760 e xDrive [DE - Lim4 M760 e EU6d, xDrive, 2022 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA51EH030CP46250	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.585km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 381 PS (280 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.104km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	1990 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	960 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, schwarz hochglänzend)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektromotor 145 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerkssystem: Executive Drive Pro (Wankstabilisierung)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckspoiler (M-Technic)
- Hybrid 420 kW (Motor 3,0 Ltr. - 280 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW M Leder Merino Schwarz / Atlas-Grau
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline schwarz mit Metalleffekt hochglänzend M Signature
- Instrumententafel mit integrierter Licht- und Funktionsleiste (BMW Interaction Bar)
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftfeder mit Niveauregelung
- M Multifunktionssitze vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 280 kW Hybrid
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, elektrisch
- Sound-System Bowers & Wilkins
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck


Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent Professional
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkassistent-Paket
- Parkassistent-Paket Professional
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera
- Service-System: Remote 3D View
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Travel und Comfort System
- Universalfernbedienung integriert
- Wärme-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale



CarOnSale


CarOnSale








PARKEN
LOW
LOW


LOW
LOW














SERVICE HISTORIE
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Service:
Service:
LOW


SERVICE HISTORIE
Service:
Service:
Service:
Übergabeinspektion
Service durchgeführt
LOW




13.09.2023
M760e xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Limousine
Schwarz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)