CarOnSale

Ford Ka Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2012	95.156km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ka Titanium [DE - LimS3 1.2 EU5, Titanium, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXLTRUCB41616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 3-türig
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Intelligent Protection System (IPS)
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- 3. Bremsleuchte
- Cool & Sound-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter vorn
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektrisch
- Auspuffblende (Chrom)
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Fußmatten Velours
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Individual-Paket Grand Prix II
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Dekor-/Zierstreifen
- Innenausstattung: Design Grand Prix
- Frontscheibe heizbar
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Lenkrad mit Multifunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WF0UXXLTRUCB41616


CarOnSale





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)