


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51FR050FV42357**	Laufleistung abgelesen:	**47396 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.09.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**27.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DGE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**DRAVITGRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/100V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/100V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/100V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/100V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Bedienelemente galvanisiert
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Innenausstattung Interieurleisten Carbon
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- M Sport Pro Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung Leder Vernasca
- Sonnenschutzverglasung
- Standheizung
- BMW Individuallackierung Dravit-Grau Metallic
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket (2)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
6.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung

7.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
9.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
10.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
11.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
12.	Innenraum	Gebrauchsspuren
13.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen




Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



6. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




7. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung




8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung




8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



10. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



11. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren




12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren




12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



13. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung