CarOnSale

Volkswagen Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	232.605km	262 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ7PZFD004531	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 232.605km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 262 PS (193 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.897km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer: Getriebeschaden, läuft unruhig, man kann fahren aber der gibt wenig Gas an ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivTür knarzt beim öffnen/schließen. Frontklappendämpfer defekt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Terrain Tech
- Terrain Tech-Paket
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Original Fahrzeug Farbe: METEORGRAU/CANYON GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Design-Paket Chrom & Style
- Innenausstattung: Leder Cricket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Sitzheizung vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Service Jetzt!





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0376
WVGZZZ7PZFD004531
2880 kg
6395 kg
1 1370 kg
2 1560 kg
Typ 7P
CVVA 2445
4416101



CarOnSale






OK


12 V


0
AUTO




SYNC
AUTO
OFF
A/C
REST


Optisches Parksystem (OPS)
Fahrweg kontrollieren!
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP


11:42
Ziel
ANTENNE
Extras
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP
















AUTOPARK ALAM GmbH
Waldkirchenerstraße 9
94099 Ruhstorf

ALAM

Autotechnik Bölin
Kfz.-Meisterbetrieb

Jacobs Automobile Eifel






(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
März 2028
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
(9) Festgestellte Mängel:
5.3.1b Feder 1. Achse rechts gebrochen
Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mängelfeststellung 13:46 Uhr - Mängelbeseitigung 13:56 Uhr
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
(10) Hinweise:
Messwerte:
TÜV SÜD


10.12.2014 0603 BO0000019
M1G AC
WVGZZZ7PZFD004531 1
VOLKSWAGEN, VW
7P
ACCVVAX1
AABAA0CB034NP67MMM
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2967
F.1/F.2:+15 U. 7,2/8,2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-M
ASSE D.ZUGKOMBINATION:6395KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G
EM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.12.2014*
Grau
e1*2007/46*0375*11
25.07.2014 GH018177


JAN 26
MRZ 28
Außerbetrieb-
setzung am
10.09.2025
Landratsamt Erding
Kfz-Zulassungsbehörde
85435 Erding
09177


Landratsamt Erding
GH018177

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Verformung)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Steinschlag, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)